

Při přípravě nových elektrických rozvodů v žádném případě nezasahujte do původní elektroinstalace. Dokud nedojde k jejímu oficiálnímu odpojení. Elektroměry musí zůstat osazeny do závěrečného odečtu, který proběhne v měsíci **říjnu 2024.**

V bloku C byla zjištěna závada na elektrické instalaci, kdy ***při měření na zásuvce 230 V bylo naměřeno napětí 400 V. Z tohoto důvodu byl blok C odpojen od napájení.***

V žádném případě se nepokoušejte obnovit napájení v Bloku C, protože můžete způsobit újmu na zdraví úrazem elektrickým proudem nebo poškození majetku.

Výbor klubu G549